

Visite Délégation Formation Spécialisée de Site Lycées et CREPS

EPL : Lycée Blaise Pascal

ADRESSE : 1 Rue Blaise Pascal, 62219 Longuenesse

CHEF D'ETABLISSEMENT : Madame OPIGEZ (excusée) – Monsieur LOZINGOT Cédric (adjoint)

SECRETAIRE GENERALE : Madame VERBEKE Emmanuelle (excusée) – Madame MAYEUX Dorothee, Référente RH et matériel

ASSISTANT DE PRÉVENTION COLLECTIVITÉ : (pas d'AP à ce jour)

Messieurs HANNEBICQ Nicolas – Chef de cuisine, BRIBOUX Bernard – Manager entretien et VANIET Yannick – Manager équipe maintenance

DATE DE LA VISITE : Mardi 29 avril 2025

PARTICIPANTS

Pôle Compétences et accompagnement interne	Christian LAMPIN Conseiller en prévention
DFE Direction du Fonctionnement des Établissements	Marie-Pierre CACCIA
MIPAL Mission Information et proximité avec les lycées	Isabelle VANBECELAERE
DEPL Direction Équipement et Patrimoine Lycées	Samuel DUBOIS
Médecin du travail	
Référent RH service mobilité et recrutement - DRH	Virginie VANDENABEELE

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Secrétaires du FSS Lycées	
CGT	Steve CAFFIER
CFDT	Marie-France DENIS
FA	Antoine LECOCQ
FO	



Historique : l'établissement a été inauguré en 1972. A l'époque l'entrée principale se situait de l'autre côté mais comme il y a eu la construction de la rocade, elle est désormais positionnée au niveau de l'allée des garages.

Caractéristique : Cité scolaire – Pas d'agent collège, établissement en convention avec le Département du Pas-de-Calais.

Effectifs :

Effectif élèves : 1123 élèves au Lycée et 464 au Collège

Demi-pension : entre 1100 et 1200

Rationnaires service déjeuner :

Rationnaires internat : capacité 120 / présent 110

Effectif des agents des lycées : 40

- Service Restauration : 9 titulaires et 2 agents contractuels
- Service général : 14 titulaires et 5 agents contractuels, dont 1 AVP
- Accueil : 2 (1,6 ETP) et 1 veilleur de nuit
- Service maintenance : 4 titulaires et 1 agent contractuel
- Service espaces verts : 0 titulaire ; 0 agent contractuel
- Magasinier(s) (Pédagogique, général) : 1 titulaire
- Lingerie : 1 titulaire
- Apprenti : 0

Surfaces bâties : 20 305 m² pour le lycée et 3 753 m² pour le collège soit 24 058 m²

Espaces verts : environ 40 000 m²

Surfaces extérieures : NC

Respect des obligations réglementaires en matière de prévention

Documents obligatoires à présenter

	OUI/NON	Commentaires de l'ACFI
Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels - DUERP (Document actualisé date :.....)	NON	
Registre de Santé et Sécurité au Travail - RSST (Emplacement du RSST dans l'établissement)	OUI bureau de M. Mayeux	
Registre de signalement d'un Danger Grave et Imminent - RDGI	OUI	
Registre de Sécurité Incendie	OUI mieux l'identifier	
Diagnostic Technique Amiante - DTA	OUI maj le 09/05/2023	
Registre de Contrôle des Installations Sportives	OUI	
Registre Public d'Accessibilité - RPA	EN COURS	
Registre d'Activité du Radon	NC	
Registre des Alertes en matière de Santé Publique et d'Environnement - RASPE	NON	
VIDEOPROTECTION	Rapport d'intervention au 30 janvier 2025	
Présence de caméras de vidéo protection sur le site	OUI	
Présentation du dispositif en Conseil d'Administration	OUI acte du 18 avril 2024 n° 34	

EQUIPEMENTS DE 1^{ers} SECOURS

	OUI/NON	Commentaires	Commentaires de l'ACFI
TROUSSES DE 1ER SECOURS	OUI	Cuisine local maintenance et logistique + infirmerie	
AFFICHAGE DES NUMEROS D'URGENCE	OUI	Couloirs + locaux logistique	
LUTTE CONTRE L'INCENDIE Moyens de lutte contre l'incendie, Extincteurs	OUI	Vérification IPS juin 2024	
Exercice d'évacuation incendie réalisé, test concluant	OUI	14 novembre 2024	
Plan particulier de mise en sécurité (PPMS)	En cours	Existence de zones identifiées qu'il faudra réactualiser	

ORGANISATION DU TRAVAIL

	OUI/NON	Commentaires	Commentaires de l'ACFI
Situations de travail isolé (Personnel hors de portée de vue et de voix) : Nombre, durée, fréquence	OUI	A étudier	
Dotations E.P.I - Agents dotés ? - Stock tampon?	OUI	Question aux managers : plutôt OK mais attention aux nouvelles commandes (Taille...) – renouvellement difficile	

FORMATIONS REGLEMENTAIRES

	OUI/NON	Commentaires	Commentaires de l'ACFI
CACES	OUI	6	
HABILITATIONS ELECTRIQUES	OUI	15	
1^{ers} SECOURS : SST OU PSC1	OUI	12	
Autres	PSE1 PSE2	Contractuel en service restauration Pompier volontaire	

SUIVI DES VERIFICATIONS PERIODIQUES REGLEMENTAIRES

	OUI/NON	Date	Commentaires de la délégation	Commentaires de l'ACFI
INSTALLATIONS ELECTRIQUES	OUI	11/02/2025		
INCENDIE (extincteurs, plans, BAES)	OUI	07/06/2024		
PORTES ET PORTAILS	OUI	Répi à la demande – contrat de maintenance en cours de contractualisation		
APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE	OUI	05/03/2025		
APPAREILS DE MANUTENTION	NON			
APPAREILS A PRESSION	OUI	Indiquer date		
MACHINES ET OUTILLAGE	NON			
ASCENCEURS ET MONTE-CHARGES	OUI	04/04/2025		
ECHELLES ET ECHAFAUDAGES	NON			
AERATION, VENTILATION, CHAUFFAGE DES LOCAUX DE TRAVAIL	OUI	Indiquer date	Dalkia	
ECLAIRAGE DES LOCAUX ET DES POSTES DE TRAVAIL	NON		Réfection de faux plafonds	
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	NON			
AUTRE :				

Locaux des agents d'entretien et de maintenance



: Conforme à la réglementation



: Conforme partiellement à la réglementation




: Non conforme à la réglementation










LIEUX	DESCRIPTION	PROPOSITIONS DE LA DELEGATION	Commentaires de l'ACFI
Accueil - Loge	   ☐ ☒ ☐	Ouverture de la baie vitrée pas sécurisé – Colonne téléphonique apparente – Grosse chaleur l'été – Voir pour installation climatisation – Projet d'installation d'un SAS et tourniquets	
Salle de détente des agents	   ☒ ☐ ☐		
Bureau de l'encadrement	   ☒ ☐ ☐		
Vestiaires	   ☒ ☐ ☐		
Douches et sanitaires	   ☐ ☐ ☒	Pas de douches ! Une ébauche de travaux est en cours – Passer à l'étape de projet finalisé	

Région
Hauts-de-France

Locaux de stockage logistique et d'entretien

LIEUX	DESCRIPTION	PROPOSITIONS DE LA DELEGATION	Commentaires de l'ACFI
Magasin des produits d'entretien	   ☒ ☐ ☐		
Atelier	   ☒ ☐ ☐		
Magasin atelier	   ☐ ☒ ☐	Améliorer la ventilation du local peinture - Mettre des bacs de récupération de peinture	
Locaux de ménage	   ☒ ☐ ☐		
Lingerie	   ☐ ☒ ☐	Utilisation préconisée de chariot à niveau constant – prévoir une ventilation du local	
Stockage des déchets	   ☐ ☐ ☐	Pas observé	
Local matériel d'entretien des espaces verts	   ☒ ☐ ☐		
Présence de produits phytosanitaires	   ☒ ☐ ☐	NON	
Usage des produits phytosanitaires	   ☒ ☐ ☐	NON	
Engagement du lycée dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts	   ☐ ☒ ☐	Eco pâturage les années précédente mais arrêt cette année pour raison budgétaire – zones grillagées plus entretenues	
Magasin pédagogique	   ☐ ☐ ☒	Situation de travail isolé – Préconisation de gazelle plutôt que d'escabeau – Zone de livraison – Zone froide surtout l'hiver – Stockage de machines obsolètes	

Locaux de Restauration

LIEUX	DESCRIPTION	PROPOSITIONS DE LA DELEGATION	Commentaires de l'ACFI
Zone de réception	   ☒ ☐ ☐	Demande du RCC pour une autre maîtrise et organisation du stockage des échantillon – Problème d'hygiène	
Bureau du magasinier	   ☒ ☐ ☐		
Bureau du Chef	   ☒ ☐ ☐		
Zone de préparation	   ☒ ☐ ☐	Zone chaude et qui reste malheureusement petite avec constat sans solution proposée	
Magasin des produits d'entretien	   ☒ ☐ ☐		
Magasin général (produits secs restauration)	   ☒ ☐ ☐	Présence de tabouret à enlever ! Matériel à fort risque de chute	
Locaux de ménage	   ☒ ☐ ☐		
Vestiaires/ Toilettes/ Douches	   ☒ ☐ ☐		
Plonge	   ☐ ☒ ☐	Sol glissant car pas de pente pour l'évacuation de l'eau – Zone chaude (augmenter la ventilation) – Norme et date de la pose des carrelages	
Salle de Restauration	   ☒ ☐ ☐	Fort bruit – faire contrôle décibels et peut-être port d'EPI aux oreilles – Méthode Pré Imprégnation donc laisser les chaises au sol	
Circulation / Porte entre la préparation chaude et magasin	   ☐ ☐ ☐	Pas observée	

RECAPITULATIF

PROPOSITION	VALIDATION	RESPONSABLE de la mise en œuvre	Commentaires de l'ACFI
Finaliser le projet d'installation des douches	  ☐ ☐	DEPL	
Débarrasser le magasin pédagogique des machines	  ☐ ☐	Interne au lycée	
Revoir la situation du sol glissant à la plonge	  ☐ ☐	DEPL – vérifier les normes du carrelage actuellement en place	
Trouver une autre solution (gestion, emplacement et stockage des échantillons)	  ☐ ☐	Interne au lycée	
	  ☐ ☐		
	  ☐ ☐		

COMMENTAIRES

- Revoir l'emplacement et rendre utilisation le PC Région pour un accès aux agents
- GAMH excédentaire
- Lycée ayant plus de 50 qui reste globalement bien entretenu