

Fiche N°	Date de l'observation	Pôle d'origine	Direction d'origine	Service d'origine	Observation	Lieu d'observation	Famille de Risques	Proposition	Origine de la proposition	Direction Acteur de la mise en œuvre de la proposition	Action réalisée	Date de Réalisation	Date CHSCT	Date de clôture de la fiche
2022-2	31/05/22	Pôle Culture	DCAPC	Service de l'inventaire	rez-de-chaussée, dans la cabine de toilette du milieu : - le robinet du lave-main ne fonctionne plus, il est impossible d'obtenir de l'eau pour se laver les mains; - la chasse d'eau met plus de 5 minutes à se remplir, ce qui est un délai anormal.	Amiens, 21 mail Albert 1er,		Demande d'intervention au SVP 6666 (N°150111)	ST	DPI		22/06/22	24/11/2022	
2022-4	05/07/22	Pôle Travail	Troisième Révolution Industrielle	Service économie circulaire	La climatisation ne fonctionne toujours pas au VÉROSE malgré les travaux réalisés. Les bureaux situés à l'arrière du bâtiment qui donnent sur la passerelle sont les plus chauds. La semaine dernière il a fait jusqu'à 29° dans mon bureau. J'ai envoyé plusieurs mails (Ainsi que assistante de direction) à SVP6666 mais rien ne bouge.	Vérose 1 ^{er} étage, bureau 19	Risques liés à l'Ambiance thermique et/ou climatique	Demande d'intervention au SVP 6666 Proposition d'aménagement temporaire (Changement de poste)	SD	DPI D3°RI	# Il a été proposé à l'agent d'occuper temporairement un bureau climatisé mais aussi de pratiquer le télétravail. # Maintenance conclusive de 2 vannes.	# 08/07/2022 # 19/07/2022	24/11/2022	
2022-5	27/07/22	Pôle Mobilités, Infrastructures et Ports	DMPL	Cellule centre exploitation	Le règlement intérieur stipule que la pause de 20 mn après 6 h de vacation est obligatoire. Celle-ci n'est pas identifiée depuis plusieurs années sur les postes de commandes centralisés de Calais et Boulogne. Comment faire pour que le règlement soit appliqué?	PCC Calais écluse Carnot		DMPL: préciser le cadre du travail des opérateurs aux postes de commandes centralisés	SD	DMPL en lien avec DRH			24/11/2022	
2022-6	12/09/22	Pôle Territoires et Transitions	DATL	Service logement et habitat	Une latte au sol décollée sur un côté m'a fait chuter	Siège de région, 4ème étage Rue près de la cafétéria	Risque de chute de plain pied	Demande d'intervention au SVP 6666 (N°151564) réalisée le 14/09/2022	ST	DPI	Recollage de la latte	14/09/2022	24/11/2022	