

Délégation FSC : visite de site

Site : Capitainerie de Calais
Code DU :
Bâtiment(s) soumis au classement A.B.F. Oui ☐ Non ☒
Adresse : 1, jetée Est BP 80087 62102 CALAIS Cedex
Propriétaire : Région Hauts-de-France
Direction : DMPL
Responsable du site : Officiers de port

Visite de site le : 4 avril 2025
Motif de visite : Visite à la demande des représentants du personnel
Participants : • Membres FSC : • Adèle FACON • Mandy DERAMCHI • Kevyn DELSAUX • DMPL : • Thierry VAILLANT • Fabien LEMAITRE • DRH :
Médecin de prévention :
Assistant de prévention : Sylvain BENARD
Conseiller en prévention : Jean-Marie SCHALKENS

Réglementation incendie	
Etablissement accueillant du public E.R.P : Oui ☐ Non ☒	Jauge :
Etablissement recevant des Travailleurs E.R.T Oui ☒ Non ☐	Surface : <i>nombre de m2 dédiés :</i>
Risques environnementaux	
SEVESO Oui ☐ Non ☐ Procédures spécifiques : Oui ☐ Non ☐	DICRIM et P.P.R Risques technologiques
Risques majeurs Oui ☐ Non ☐ Procédures spécifiques : Oui ☐ Non ☐	D.I.C.R.I.M, P.P.R.N, P.P.R.T https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/

BATIMENT (s)	État				Observations
	Bon	Moyen	Mauvais	Sans objet	
	X				



: Conforme à la réglementation



: Conforme partiellement à la réglementation



: Non conforme à la réglementation

Présentation**Date du permis de construire antérieure au 1^{er} juillet 1997 ?**Oui ☐ Non ☒

Points observés	Evaluation	SO	Observations
Accessibilité P.M.R :	   ☒ ☐ ☐		
Dispositif Vigipirate			
Affichage consignes et procédures	   ☒ ☐ ☐		
Nombre de bureaux : 1 Effectifs maxi : 2	   ☒ ☐ ☐		1 espace divisé en deux zones : 1 zone de travail 1 zone de restauration
Locaux à risques			
Ateliers :	   ☐ ☐ ☐	X	
Chaudière :	   ☐ ☐ ☐	X	
Stockages :	   ☐ ☐ ☐	X	
Archives :	   ☐ ☐ ☐	X	
Toiture			
Protections périphériques	   ☐ ☐ ☐	X	
Protections individuelles	   ☐ ☐ ☐	X	
Matériaux fragiles (Plaques de fibrociment, amiantées ou non, tôles, verre, Lanterneaux...)	   ☐ ☐ ☐	X	

Points observés	Evaluation	SO	Observations
Incendie			
Niveaux Etages ? : 3 Hauteur du plancher du dernier niveau > 8m (Cf. plans) : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		Vigie au dernier niveau Bâtiment IGH tour de contrôle
Dégagements : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnels : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Consignes/plans d'évacuation : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnels : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Connaissance des consignes : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		Information assurée par la société de sureté/sécurité du site.
Extincteurs : Oui ☒ Non ☐ Visibles/accessibles : Oui ☒ Non ☐ Vérifications visuelles semestrielles : Oui ☐ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		Les vérifications sont déclenchées par la DPS. Le bâtiment étant neuf, il n'y a pas encore eu de vérification
Agents formés maniement extincteurs : Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☒ ☐		Vérifier si l'ensemble des agents ont été formé.
Alarme/Système de sécurité incendie : Oui ☒ Non ☐ Distincte par bâtiment Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel Oui ☒ Non ☐ Audible en tout point Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Issues de secours : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnelles : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		1 seule sortie
Exercices d'évacuation réguliers : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Zone de rassemblement : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Compartimentage : Plafond/plancher : Oui ☒ Non ☐ Parois : Oui ☒ Non ☐ Portes coupe-feu : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐ Ferme porte : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		

Points observés	Evaluation	SO	Observations
Extérieurs			
Parking : Oui ☒ Non ☐ Emplacements suffisants Oui ☒ Non ☐ Emplacements P.M.R Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Signalisation routière : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Cheminements extérieurs Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Sécurisation du site : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Stockage/distribution énergie Carburant : Oui ☐ Non ☐ Gaz (cuve) Oui ☐ Non ☐ Bornes de rechargement électrique : Oui ☐ Non ☐	 ☐  ☐  ☐	X	Etudier l'opportunité d'ajouter une borne de rechargement électrique.

Région
Hauts-de-France

Points observés	Evaluation	SO	Observations
Locaux de travail			
Accueil de public : Oui ☐ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☐ ☐	X	
Bureaux fonctionnels : Oui ☒ Non ☐ Mobilier fonctionnel Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Salle de réunion : Oui ☐ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☐ ☐	X	
Réfectoire/Salle de pause : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☐ ☐ ☐		Enlever plaque de cuisson non conforme à la réglementation
Inventaire matériel			
Micro-onde : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Réfrigérateur : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Poste d'eau potable : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Tables-chaises nombre suffisant : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		
Hotte aspirante : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☐ Non ☒	   ☒ ☐ ☐		En attente d'installation finale à la date de la visite
Vestiaires : Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	   ☒ ☐ ☐		

Points observés	Evaluation	SO	Observations
Ascenseurs/Monte-charge			
Présence Oui ☐ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☐ ☐	X	
Locaux à risques			
Chaudière Gaz : Oui ☐ Non ☐ Fuel : Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☐ ☐	X	
Archives/stockages Oui ☐ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☐ ☐	X	
Ateliers Oui ☐ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☐ Non ☐ Machines dangereuses Oui ☐ Non ☐ Présence de gaz (acétylène, butane, propane) : Oui ☐ Non ☐ Air comprimé / Compresseur Oui ☐ Non ☐ Fosse : Oui ☐ Non ☐ Obturée Oui ☐ Non ☐ Equipements de levage : Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☐ ☐	X	
Magasin : Oui ☐ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☐ Non ☐ Présence de produits dangereux : Oui ☐ Non ☐ Rétention Oui ☐ Non ☐ Affichage Oui ☐ Non ☐	   ☐ ☐ ☐	X	

Points observés	Evaluation	SO	Observations
Risque électrique			
Tableau Général Basse Tension (T.G.B.T) : Oui ☐ Non ☐ Plastronné Oui ☐ Non ☐ Affichage Oui ☐ Non ☐	 ☐  ☐  ☐	X	
Cellule Haute tension : Oui ☐ Non ☐	 ☐  ☐  ☐	X	
Locaux électriques Oui ☐ Non ☐ Fermés à clés Oui ☐ Non ☐ Affichage Oui ☐ Non ☐	 ☐  ☐  ☐	X	
Prises électriques Oui ☒ Non ☐ Fonctionnelles : Oui ☒ Non ☐ En nombre suffisant Oui ☒ Non ☐	 ☐  ☐  ☐	X	
Prolongateurs/Multiprises : Oui ☐ Non ☒ Fonctionnels : Oui ☐ Non ☐	 ☐  ☐  ☐	X	
Entretien des locaux			
Nettoyage Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		

Région
Hauts-de-France

Points observés	Evaluation	SO	Observations
Vérifications périodiques/Maintenance			
Chauffage Oui ☐ Non ☐ Eclairage Oui ☐ Non ☐ Installations électriques Oui ☐ Non ☐ Appareils de cuisson Oui ☐ Non ☐ Air vicié (V.M.C) Oui ☐ Non ☐ Climatisation Oui ☐ Non ☐ Ascenseurs Oui ☐ Non ☐ Moyens d'extinction Oui ☐ Non ☐ Alarme Oui ☐ Non ☐ Détection incendie Oui ☐ Non ☐ Portes/portails Oui ☐ Non ☐ Autres.... Oui ☐ Non ☐	 ☐  ☐  ☐		Voir DPS si contrat existant
Organisation des secours			
Affichage des consignes d'urgence Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Matériel de 1° secours Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Défibrillateur Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Secouriste Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel (Recyclages, identification) Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		
Adéquation défibrillateur Oui ☒ Non ☐ Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐	 ☒  ☐  ☐		

COMMENTAIRES :

Procéder au réglage de la luminosité dans l'ensemble de l'espace.

Bâtiment neuf et fonctionnel



Région
Hauts-de-France